

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

射洪文润石英砂有限公司利用原中铁二局拌料场的废弃场地及厂房，项目占地面积 7500 平方米（其中原料仓库、成品仓库、生产车间面积合计 4000 平方米），项目同时设置有办公区域，同时预留部分用地，项目新建石英砂生产、加工生产线一条。

1.2 施工简况

本项目主体工程、公辅设施及环保设施等施工期已结束，无遗留环境问题。

1.3 验收过程简况

射洪文润石英砂有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》国务院令第 682 号、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定，委托四川蜀检环保技术有限公司于 2020 年 05 月 18~19 日进行了现场采样监测，根据监测及调查结果，射洪文润石英砂有限公司于 2020 年 06 月编制完成了该项目竣工环境保护验收监测表，于 2020 年 6 月 4 日进行了对该项目进行了评审，于 2020 年 6 月至 2020 年 8 月 15 日整改完成，并在 2020 年 8 月 29 日委托四川蜀检环保技术有限公司进行了噪声复测。

1.4 公众反馈意见及处理情况

经现场调查及咨询相关单位得知，本项目施工期间和运行期间未发生环境污染投诉。

验收期间对项目周围居民进行调查，发放公众意见调查表 30 份，收回公众意见调查表 30 份，回收率 100%。调查人群文化程度从小学到大专，均在附近居住或工作。公众意见调查表见附件，调查结果统计见表 1。

表 1 公众意见调查统计表单位：人

调查内容	调查结果				
被调查者年龄组成	30 岁以下	30-40 岁	40-50 岁	50 岁以上	未填写
	3	11	4	12	0
被调查者居住地与该工程的距离	200m 内	200m~1km	1km~5km	5km~	未填写
	29	1	/	/	/

被调查者对该公司本项目的环境保护工作满意程度		满意	较满意	不满意	未填写
		30	/	/	/
施工期对被调查者的影响	噪声	没有影响	影响较轻	影响较重	未填写
		30	/	/	/
	扬尘	没有影响	影响较轻	影响较重	未填写
		30	/	/	/
	废水	没有影响	影响较轻	影响较重	未填写
		30	/	/	/
	是否有扰民现象或纠纷	有	没有	未填写	
		/	30	/	
调试期对被调查者的影响	废气	没有影响	影响较轻	影响较重	未填写
		30	/	/	/
	废水	没有影响	影响较轻	影响较重	未填写
		30	/	/	/
	噪声	没有影响	影响较轻	影响较重	未填写
		27	3	/	/
	固体废物储运及处理处置	没有影响	影响较轻	影响较重	未填写
		30	/	/	/
	是否发生过环境污染事故	有	没有	未填写	
		/	30	/	

经统计，收回的调查表中对该项目环保表示满意或较满意的占 100%。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

射洪文润石英砂有限公司的环保工作由公司法人直接领导下，同时配置了环保管理人员兼职人员 1 名。公司制定了《企业环境保护管理制度》，在其中明确了环境保护管理机构、规定了人员及其职责，明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。与项目有关的各项环保档案资料（环评报告表、环评批复、环保设备档案等）由单位法人保管。

（2）环境风险防范措施

射洪文润石英砂有限公司编制有《企业突发环境风险应急预案》，其中明确规定了相关人员的职责和应对各种突发事件的处理措施。本项目配备了灭火器等消防设施，定期组织应急演练。

（3）环境监测计划

废气监测内容

1、有组织废气监测内容

监测点位	监测项目	频次
排气筒	颗粒物（粉尘）	1 点*3 次*1 天
执行标准	《大气污染物综合排放标准》 (GB9078-1996) 表 2 中二级标准	

最高允许排放浓度 120mg/m³ ；最高允许排放速率 3.5kg/h(15m)

2、无组织废气监测内容

监测点位	监测项目	频次
上风向 1 个点， 下风向 3 个点	颗粒物（粉尘）	3 点*4 次*1 天

3、噪声监测内容

监测点位	监测项目	频次
厂界外 1 米处	昼间噪声	4 点*1 次*1 天

执行 GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中的 2 类标准

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目以生产车间为边界设置了 50m 的卫生防护距离。经现场调查，50m 范围内均为其他生产企业，无居民区、学校等敏感点。



射洪文润石英砂有限公司

2020 年 09 月 14 日